

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุข
- กองสวัสดิการสังคม

ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/ ๖๕๖๕



สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร
 เลขที่รับ 6244
 วันที่ ๐๕ ธ.ค. ๒๕๖๕
 เวลา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
 และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
 ๔๗๘ ถนนภูเก็ต อำเภอเมือง
 จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

เรียน นายทศพร วัฒนศิริกุล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก๐๐๑๗.๑/๒๔๐๓๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากจังหวัดภูเก็ต ให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีบริษัท เกรท โกลฟ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการประเภผลิตถุงมือยาง ได้ปล่อยเขม่าควันพิษสีดำลอยขึ้นไปในอากาศเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จึงประสานมายังท่านในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เพื่อร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณโรงงานบริษัท เกรท โกลฟ จำกัด ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมอบหมายให้นายภูเบศ จอมพล ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๖๘ ๘๑๖๐ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(Handwritten signature)

(นายวิวัฒน์พงษ์ สุขใส)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐-๗๖๒๑-๑๐๖๗ ต่อ ๒๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร โทร. ๐ ๗๖๘๑ ๗๖๐๓

ที่ ภก ๕๓๐๐๑/

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานผลิตถุงมือเกรทโกลฟ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ด้วยข้าพเจ้าได้รับมอบหน้าที่จัดการรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนเรื่องมลภาวะของโรงงานผลิตถุงมือเกรทโกลฟ ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ร้องเรียนผ่านไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๑๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ (แต่เหตุผลใดไม่ทราบเทศบาลตำบลศรีสุนทรพึงจะได้รับเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)ว่าได้มีการปล่อยควันจนทำให้เกิดความรำคาญและเดือดร้อนต่อประชาชนผู้อยู่ใกล้เคียงและเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้ทราบว่า หน่วยงานทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนั้น

ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเมื่อลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต) ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ พบว่าโรงงานดังกล่าวได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดในส่วนที่ชำรุดอันก่อให้เกิดควันและมลพิษแล้ว ทั้งนี้ได้กำชับให้บริษัทโรงงานดังกล่าว ดำเนินกิจการให้อยู่ในความเรียบร้อยและถูกต้องตามกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมายังท่านซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบและพิจารณา

ว่าที่ร้อยตรี

(สุกัลย์ การวิจิตร)

นิติกรปฏิบัติการ

- ๑๗๖๖ ปรต.ท.ร.๒๕๖๔ และลงนาม
เพื่อรายงานต่อ อบ.ท.๒๕๖๔
ท.ร.๒๕๖๔

(นายราชนาถ หลวงแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

- ๑๗๖๖ ปรต.ท.ร.๒๕๖๔
ท.ร.๒๕๖๔

นางศิวรัตน์ ตันพงษ์เจริญ

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

๒๐ ๘๐ ๖๔

สำเนาฉบับ

ที่ ภก ๕๓๐๐๑/ ๑๙๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร
ถนนเทพกระษัตรี ภก ๘๓๑๑๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เรียน นายอำเภอถลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่าย จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่ ภก๐๒๑๘.๑/๗๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ท่านได้ขอให้เทศบาลตำบลศรีสุนทร ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีปัญหาโรงงานผลิตถุงมือ บริษัท เกรท โกลฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ได้ปล่อยควันเขม่ารวมถึงมลพิษอื่นอันทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน

เทศบาลตำบลศรีสุนทร ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการลงตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว (ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปรากฏข้อเท็จจริงว่าปัญหาดังกล่าวนั้นเกิดจากระบบท่อเกิดความชำรุดอันทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ส่งผลให้ควันที่ระบายออกทางท่อมี่ปริมาณที่มากขึ้นและส่งมลพิษเพิ่มขึ้นตามลำดับ และจากการตรวจสอบพบว่า บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว(ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้)

ทั้งนี้ได้กำชับให้บริษัทโรงงานดังกล่าวปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบได้อย่างปกติสุขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางติวรัตน์ ตันพนธ์เจริญ)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

สำนักปลัด

โทร ๐๗๖ - ๒๗๒๘๕๒, ๐๗๖ - ๖๑๗๘๐๓ - ๔

โทรสาร ๐๗๖ - ๖๑๗๘๐๓ - ๔


ร่าง.....
พิมพ์ ๓๓๓ ๖.๓๓
ตรวจ.....
หน.สป.....
ปลัดเทศบาล.....



Remove plug header every hole and during remove found water inside header, so we found drain valve of side header plug because slag inside boiler.



After open header found many slag very much, we try to remove slag and using water for cleaning. At left side and right have slag very much because last time after chemical clean client no open header for remove slag and inspection inside header after chemical clean, but at front header have a little slag because after chemical clean client open header for cleaning and inspection inside header.



At front wall cutting window tube for inspection and fill water check tube plug. During fill water at window and check water at bottom front side header. Tube no.1 of front wall see water fall down a little so we cut tube for inspection tube inside around bending tube and found slag 95% in tube, after discuss with client we addition plug tube no.1.

ภาพถ่ายเหตุการณ์

